



Tampa para poço de
visita de esgoto cloacal
que vem da guarita
e= 8cm

Ø8 c/10 nas duas dimensões
cob.:4 cm





Estribo Ø5mm c/ 15 cm
L=1,22m

01 SAPATA CORRIDA DA GUARITA
ESC: 1/25

02 TAMPA PARA PO¢O DE VISITA
ESC: 1/25

OBS.: A AMARRA¢ëO DAS SAPATAS CORRIDAS, êS VIGAS, SERĆ FEITA PELA INTRODU¢ëO DE "CABELOS", DIĄMETRO 6.3, COM NĐMERO MĉNIMO DE SEIS UNIDADES, CHUMBADOS êS VIGAS ATRAV£S DO USO DE SIKADUR 32.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Pelotas

DIRAP - PROJETOS E OBRAS
Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:

VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
IFSul - Instituto Federal de Educa-«o,
Ci° ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS BLOCOS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 20 E O-6

PROJETO ESTRUTURAL

B-20 - 1ÁPAVIMENTO - GUARITA - DETALHE DA FUNDA¢ëO PAREDE DIVISč RIA E TAMPA DO PO¢O DE VISITA ESGOTO CLOACAL

\\200.19.245.45\NPO\CC_01-2012\BL 20 - PARTE 1\PROJETOS\GUARITA\CPE 001-2012 - PES 63-84.DWG

DESENHO	Louise
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2012
DATA	Junho/2012
ESCALA	1:25
PRANCHA	PES 63/84